


УТВЕРЖДАЮ

Директор
Колледжа туризма и прикладных
технологий Санкт-Петербурга
С. А. Антонова



**Инструкция по охране труда № 83 при работе с кофе-машиной
(ИОТ № 83)**

1. Общие требования охраны труда

1.1. К выполнению работ с кофе-машиной (далее – электроприбор) допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение по программе, аттестованные квалификационной комиссией и имеющие соответствующее удостоверение.

1.2. Работник должен периодически, не реже одного раза в год проходить проверку знаний требований охраны труда.

1.3. Работник, не прошедший своевременно инструктажи и проверку знаний по охране труда, к самостоятельной работе не допускается.

1.4. Во время выполнения работ на работника могут оказывать неблагоприятное воздействие, в основном, следующие опасные и вредные производственные факторы:

- электрический ток;
- неблагоприятные микроклиматические условия (температура, относительная влажность и подвижность воздуха);
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- повышенная напряженность и тяжесть труда, например, при длительной работе в неудобной позе.

1.5. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе с оборудованием мастерской по компетенции «Поварское дело» в соответствии с картой идентификации опасностей и оценки рисков № 23 от 25 марта 2022 года:

- падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
- ожог от воздействия на не защищённые участки тела жидкостей, имеющих высокую температуру;
- ожог при контакте незащищённых частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;
- электрический ток: отсутствие заземления или неисправность электрооборудования;
- удар работника или падение на него предмета, упавшего при перемещении или подъёме;
- опасность пореза частей тела, в том числе острыми кромками и краями предметов, инструментов и оборудования;
- порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания подвижными частями оборудования.

1.6. Включать электробытовые приборы в сеть в соответствии с потребляемым напряжением, согласно прилагаемым к приборам инструкций.

1.7. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

1.8. Работник обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка.

1.9. Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.

1.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, привлекается к ответственности в установленном законодательстве порядке.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы с кофе-машиной работник должен:

провести осмотр электроприбора;

проверить комплектность и надежность крепления деталей;

провести внешний осмотр исправности кабеля (шнура), вилки и розетки.

2.2. При обнаружении дефектов в работе электроприбора работник обязан отключить электроприбор и доложить о неисправности непосредственному руководителю.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Включение электроприбора производится вставкой исправной вилки в исправную розетку.

3.2. Работник при использовании электроприборов должен поддерживать порядок и чистоту.

3.3. Присоединение электроприбора к электрической сети надо осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (приборы отопления, водоснабжения и пр.).

3.4. При пользовании электроприборами запрещается:

допускать удары по электроприбору;

снимать с приборов средства защиты;

дергать за подводящий провод для его отключения;

держат палец на включателе при переносе электроприбора;

натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель;

ставить на кабель (шнур) посторонние предметы;

производить разборку или ремонт электроприборов;

оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, а также использовать их при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля, шнура; нечеткая работа выключателя; появление дыма, запаха, характерного для горящей изоляции.

3.5. Протирать электроприборы следует, отключив их от электросети (вынув вилку из розетки). Расположенные в помещении розетки и выключатели протирать только сухой ветошью.

3.6. Работник обязан:

во время использования электроприборов соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя, использовать его только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по их эксплуатации;

отключать от электрической сети используемое оборудование и электроприборы при перерывах в работе или в подаче электроэнергии.

3.7. В помещениях, где электропроводка выполнена скрытым способом, вбивание в стены гвоздей, костылей для подвески штор, картин и других предметов обихода могут привести к повреждению электропроводки и поражению человека электрическим током и должны производиться только по разрешению лица, ответственного за электрохозяйство.

3.8. Не разрешается применять для освещения самодельные переносные лампы.

3.9. Запрещается завязывать электропровода с помощью веревок и ниток, подвешивать приборы на электропроводах, оборачивать электрические лампочки бумагой и материей.

3.10. Электропровода должны иметь защиту от коротких замыканий. Эта защита осуществляется автоматами и предохранителями. Нельзя применять вместо предохранителей проволоку («жучка»), при перегорании предохранитель следует заменить новым.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В любых аварийных ситуациях или при возникновении опасности для жизни и здоровья работников следует остановить работу, сообщить непосредственному руководителю, принять меры к устранению таких ситуаций и опасностей.

4.2. При обнаружении пожара или явных признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.):

нажать ближайшую кнопку ручного пожарного извещателя;

сообщить в пожарную службу;

приступить к тушению возгорания имеющимися в наличии первичными средствами пожаротушения, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности.

4.3. Если во время работы обнаружится неисправность оборудования или работник почувствует хотя бы слабое действие тока, необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.4. Если с работником произошел несчастный случай или внезапное резкое ухудшение самочувствия, следует прекратить работу, оказать первую помощь, вызвать бригаду скорой помощи и немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю; сохранить обстановку места происшествия, если это не представляет опасности для окружающих.

5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. Отключение кофе-машины необходимо производить при перерывах в работе и при окончании рабочего процесса.

5.2. Работник обязан отключить кофе-машину выключателем и штепсельной вилкой.

Инструкцию разработал
Заведующий отделением
«Ресторанный сервис»

Н.Э. Харченко

Согласовано
Специалист по охране труда

Ю.В. Мазилкин